


# **zinsano**

# **zinsano**



[www.zinsano.com](http://www.zinsano.com)  
Call Center  
**0-2888-2777**



**S** บริษัท สิงหวนแอนด์โซนส์ จำกัด  
SING SANQUAN & SONS CO.,LTD.

130 หมู่ 2 กนนกรางเร่ำ ตำบลล่อโรงงให้ อ่าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
130 Moo 2 Rotrang Kao Rd. Samrongtai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130  
Tel: +66 2 888-2777 Fax: +66 2 888-2799 [www.zinsano.com](http://www.zinsano.com)

## **MANUAL GUIDE** **Electric planer 3" EP75031**

## บทนำ

### Introduction

บริษัทขอขอบพระคุณท่านที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เราพัฒนาภารมาอีกขั้นด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เครื่องมือช่าง ที่ยังคงเดิม  
ฝ่ายนี้ด้วยมาตรฐาน Zinsano เราพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต ไม่เจ้าดสรรวจคุณภาพ ให้ลินค้าทุกชิ้นเนื้อกว่าด้วยคุณสมบัติ  
พิเศษสุด ทั้งการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า ประหยัดเวลา และประหยัดคุ้ลล์ล์พลัง ในราคาน้ำหนักที่คุ้มค่า เน้นเจ้าของ  
ได้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือช่างจะมีลัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานอย่างปลอดภัยและลัญลักษณ์อื่นๆอีกหลายประเภทเพื่อให้กลุ่ม  
ลูกค้าผู้ใช้งานได้ศึกษาถูกต้องการใช้งาน

Thank you for purchasing this product. We strive to develop Power Tools which always meet high quality standard of Zinsano. We always take good care of every procedure of manufacturing, choose quality materials for making the products that contain high performance including comfortable and safety to use, saving time and extra-works at reasonable prices. Moreover our product contain the symbol shown about safety precautions and proper application symbols for customers to read before use.

### Sharpening the planer blades (only for tool with conventional blades)

Always keep your blades sharp for the best performance possible. Use the sharpening holder to remove nicks and produce a fine edge.

First, loosen the two wing nuts on the holder and insert the blades (A) and (B), so that they contact the sides (C) and (D). Then tighten the wing nuts.

Immerse the dressing stone in water for 2 or 3 minutes before sharpening. Hold the holder so that the both blades contact the dressing stone for simultaneous sharpening at the same angle.

### Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. Use a screwdriver to remove the chip cover.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

## Chamfering

To make a chamfering cut as shown in the figure, align the "V" groove in the front base with the edge of the workpiece and plane it.

### For tool with lock button

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button, and release the switch trigger. To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

### For tool with lock-off button

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, press the lock-off button and pull the switch trigger.

Release the switch trigger to stop. Do not pull the switch trigger hard without depressing the lock-off button.

It may cause switch breakage.

### Connecting a vacuum cleaner

- For tools with (round) chip cover

When you wish to perform clean planing operation, connect a Zinsano vacuum cleaner to your tool.

- For tools with (non-round) chip cover

Any Zinsano vacuum cleaner cannot be connected to the tool with the (non-round) chip cover.

## MAINTENANCE

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

## สารบัญ Table of contents

### ภาษาไทย

ເງື່ອນໄຂກາຮັບປະກັນ	3
ສັບລັກຜະນີ້ຕ່ວງທຽບ	3
ໜ້ອມຸລເຊີງເຕົກນິດ	4
ກຳແນະນຳກໍ່ອນກາຮັບປະກັນ	4
ກຳແນະນຳຄວາມປົດກັຍ	5
ອຸປະກຣົນມາດຕະຖານແລະສ່ວນປະກອບຂອງເຄົ່ອງ	6
ວິທີກາຮັບປະກັນເຄົ່ອງ	9
ການນຳຮູ້ຮັກຜາ	14

### ENGLISH

Terms of warranty	15
Symbol	15
Specication	16
Instructions before use	16
Safety instructions	17
Standard Accessories and Machine build-in Component	18
Assembly	21
Maintenance	25

## เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทำการลอกหรือดัดแปลงโดยปม์ได้ความเห็นชอบจากบริษัทฯ
2. อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ร่วมกันต่างๆจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น วัสดุอุปกรณ์ลิ้นเปลือกที่ต้องมีการชำรุดเสียหายและต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน
3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคุณวิธีการใช้งานหรือใช้งานเกินกำลังของเครื่องรวมถึงการใช้งานผิดประเภท
4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน
5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า
6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำจากคู่มือการใช้งาน

## สัญลักษณ์ที่ควรทราบ

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ก่อนการทำงาน



คุณสมบัติตามข้อกำหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการรับรองจากผู้ผลิต



หุ้มฉนวน 2 ชั้น



อ่านคู่มือการใช้งาน



คำเตือน ระวังอันตราย



สวมแวนตานิรภัย



หมุนได้ทั้งซ้ายและขวา

## OPERATION

### CAUTION:

- Hold the tool rmly with one hand on the knob and the other hand on the switch handle when performing the tool.

### Planing operation

First, rest the tool front base at upon the workpiece surface without the blades making any contact. Switch on and wait until the blades attain full speed. Then move the tool gently forward. Apply pressure on the front of tool at the start of planing, and at the back at the end of planning. Planing will be easier if you incline the workpiece in stationary fashion, so that you can plane somewhat downhill.

The speed and depth of cut determine the kind of nish. The power planer keeps cutting at a speed that will not result in jamming by chips. For rough cutting, the depth of cut can be increased, while for a good nish you should reduce the depth of cut and advance the tool more slowly.

### Shiplapping (Rabbeting) (Optional accessory)

To make a stepped cut as shown in the gure, use the edge fence (guide rule).

### CAUTION:


- The blade edge should be made to protrude outside slightly (0.3 mm - 0.6 mm). Otherwise, nicks and generally poor shiplapping results. Draw a cutting line on the workpiece. Insert the edge fence into the hole in the front of the tool. Align the blade edge with the cutting line.

Adjust the edge fence until it comes in contact with the side of the workpiece, then secure it by tightening the screw. When planing, move the tool with the edge fence ush with the side of the workpiece. Otherwise uneven planning may result. Maximum shiplapping (rabbeting) depth is 20 mm. You may wish to add to the length of the fence by attaching an extra piece of wood. Convenient holes are provided in the fence for this purpose.

## For the correct planer blade setting

Your planing surface will end up rough and uneven, unless the blade is set properly and securely. The blade must be mounted so that the cutting edge is absolutely level, that is, parallel to the surface of the rear base. Below are some examples of proper and improper settings.

Correct Setting




Although this side view cannot show it, the edges of the blades run perfectly parallel to the rear base surface.

Nicks in surface




Cause: One or both blades fails to have edge parallel to rear base line.

Gouging at start



Cause: One or both blade edges fails to protrude enough in relation to rear base line.

Gouging at end



Cause: One or both blade edges protrudes too far in relation to rear base line.

## ข้อมูลเชิงเทคนิค

รุ่น	EP75031
แรงดันไฟฟ้า	220V~/50Hz
กำลังไฟฟ้า	750W
ความกว้างของการลีส	82 mm.
ความลึกของการลีส	3 mm.
ความเหลื่อมล้ำก	20 mm.
ความเร็วรอบ	17,000 rpm
ความยาวโดยรวม	390 mm.
น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง	4.6 kg.
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ เนื่องจากเรามีการวิจัยและการพัฒนารายละเอียดในที่นี้อย่างต่อเนื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## คุณสมบัติ

ใช้สำหรับไม้ที่ต้องลับคมเหลี่ยมไม้ งานแกะไม้ เหมาะสมสำหรับงานทั่วไป

## คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อควรระวัง ลัญลักษณ์ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
- ควรบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- ระวังอย่าให้เด็กใช้เครื่องมือและควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ควรหยุดใช้ทันทีที่พบลิ่งผิดปกติกับเครื่องมือ
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ที่มา กับเครื่องนอกเหนือจากคู่มือระบุ อาจเกิดความเสียหายกับเครื่องและไม่ได้ความปลอดภัย
- การใช้งานต้องมีความรู้และประสบการณ์
- ควรใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทงานแต่ละประเภท
- เนื่องจากงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทลินส่วนแอนด์ชันล์ จำกัด เป็นงานต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลที่ระบุในคู่มือเลมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบเหล่านี้กับเครื่องมือ Zinsano ของคุณตามที่ระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบตามที่ระบุไว้เท่านั้น

## แบบเตอร์รี่

เครื่องมือนี้ควรที่จะเชื่อมต่อกับแบบเตอร์รี่มีกำลังไฟฟ้าเดียวกันตามที่ชื่อ แจงบนป้ายชื่อ (Nameplate) และสามารถใช้งานได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสเดียว (single phase) มีจัวน 2 ขั้น สามารถใช้กับปลั๊กที่ไม่มีสายดินได้

## คำแนะนำความปลอดภัย

เมื่อการใช้เครื่องมือนี้ควรระวังเรื่องความปลอดภัยและต้องปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงของอุปกรณ์เครื่องมือ ที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าลัดวงจร และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเครื่องนี้

1. รอให้ใบมีดหยุดก่อนที่จะวางเครื่องมือลง เพราะการทิ้งมีดล้มผิดกับพื้นผิวอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้
2. ถือเครื่องมือในบริเวณตัวมันที่มีจัวนเท่านั้น เพราะตัวเครื่องอาจจะเชื่อมติดกับสายไฟของมันการตัดสายไฟอาจทำให้ส่วนที่เป็นเหล็กของเครื่องมือเกิดการร้อนตัดและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกกับผู้ใช้ได้
3. ใช้ที่หนีบหรือวีธีดิเกิดตามที่จะช่วยในการรับชิ้นงานให้มั่นคงได้การถือชิ้นงานโดยใช้มือเปล่าหรือใช้วรากายช่วยในการรับชิ้นงานอาจทำให้ไม่มีความมั่นคงในการจับและสูญเสียการควบคุมได้
4. เศษผ้า, ผ้า, สายไฟ, เชือก เป็นลิ่งที่ไม่ควรอยู่ในพื้นที่การทำงาน
5. หลีกเลี่ยงการไลป์โคนตะปุ ควรตรวจสอบและนำตะปุออกจากชิ้นงานก่อนที่จะเริ่มทำงาน
6. ใช้เฉพาะใบมีดที่คมและถือใบมีดอย่างระมัดระวัง
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งใบมีดได้แน่นหนาแล้วก่อนจะใช้งาน
8. ใช้ทั้งสองมือในการจับถือเครื่องมือ
9. อย่านำมือเข้าไปใกล้กับส่วนที่กำลังหมุน
10. ก่อนการใช้เครื่องมือ ควรปล่อยให้เครื่องเดินเครื่องไปลากพักและตรวจสอบการลับหรือโยกยกนั่นแลงให้เห็นว่าเป็นการที่ติดตั้งที่ไม่ดีหรือใบมีดไม่มีความสมดุล
11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดได้ติดอยู่กับชิ้นงาน ก่อนที่จะเปิดสวิตซ์
12. ร้อนกระที่ที่ไม่มีดหมุนได้เร็วเต็มกำลังก่อนการใส่
13. กดปิดสวิตซ์และรอให้ใบมีดหยุดก่อนที่จะทำการปรับแต่งเพิ่มเติม
14. อย่าพยายามเข้าไปในร่าง หางร่างเต็มจากการตัดไม้ที่ชื้นให้ทำความสะอาดโดยการใช้ก้านทำความสะอาด
15. อย่าปล่อยให้เครื่องมือเดินเครื่องอยู่ตลอด ให้เดินเครื่องเฉพาะตอนที่เครื่องมืออยู่ในมือเท่านั้น
16. หมั่นเปลี่ยนใบมีดหรือฝ่าครอบที่อยู่ด้านบนครั้งอยู่เสมอ มิใช่นั้นจะทำให้เกิดการขาดลมดุลและทำให้เกิดการลับขึ้นรวมถึงอาการใช้งานลันลงอีกด้วย
17. ใช้เฉพาะใบมีดของ Zinsano ตามที่ระบุในคู่มือนี้
18. ใช้หน้ากากกันฝุ่นตามวัสดุและการใช้งานที่ถูกต้องเสมอ

## For tool with mini planer blades

1. Remove the existing blade, if the tool has been in use, carefully clean the drum surfaces and the drum cover. To remove the blades on the drum, unscrew the three installation bolts with the socket wrench.

The drum cover comes off together with the blades.

2. To install the blades, loosely attach the adjusting plate to the set plate with the pan head screws and set the mini planer blade on the gauge base so that the cutting edge of the blade is perfectly ush with the inside ank of the gauge plate.

3. Set the adjusting plate/set plate on the gauge base so that the planer blade locating lugs on the set plate rest in the mini planer blade groove, then press in the heel of the adjusting plate ush with the back side of the gauge base and tighten the pan head screws.

4. It is important that the blade sits ush with the inside ank of the gauge plate, the planer blade locating lugs sit in the blade groove and the heel of the adjusting plate is ush with the back side of the gauge base. Check this alignment carefully to ensure uniform cutting.

5. Slip the heel of the adjusting plate into the groove of the drum.

6. Set the drum cover over the adjusting plate/set plate and screw in the three hex ange head bolts so that a gap exists between the drum and the set plate to slide the mini planer blade into position. The blade will be positioned by the planer blade locating lugs on the set plate.

7. The blade's lengthwise adjustment will need to be manually positioned so that the blade ends are clear and equidistant from the housing on one side and the metal bracket on the other.

8. Tighten the three hex ange head bolts (with the socket wrench provided) and rotate the drum to check clearances between the blade ends and the tool body.

9. Check the three hex ange head bolts for nal tightness.

10. Repeat procedures 1 - 9 for other blade.

- |                            |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 25. Zinsano vacuum cleaner | 26. Standard (non-round) chip cover | 27. Start   |
| 28. End                    | 29. Handle                          | 30. Cutting line  |
| 31. Screw                  | 32. Edge fence                      | 33. Align the "V" groove<br>with the edge of the workpiece. |
| 34. Sharpening holder      | 35. Wing nut                        | 36. Blade (A)   |
| 37. Blade (B)              | 38. Side (D)                        | 39. Side (C)  |
| 40. Limit mark             | 41. Chip cover                      | 42. Screwdriver   |
| 43. Brush holder cap       |                                     |   |

## Assembly

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

## Removing or installing planer blades

### CAUTION:

- Tighten the blade installation bolts carefully when attaching the blades to the tool. A loose installation bolt can be dangerous. Always check to see they are tightened securely.
- Handle the blades very carefully. Use gloves or rags to protect your fingers or hands when removing or installing the blades.
- Use only the Zinsano wrench provided to remove or install the blades. Failure to do so may result in overtightening or insufficient tightening of the installation bolts. This could cause an injury.









## For tools with conventional planer blades
















To remove the blades on the drum, unscrew the three installation bolts with the socket wrench. The drum plate comes off together with the blades.

To install the blades, first clean out all chips or foreign matter adhering to the drum or blades. Use blades of the same dimensions and weight, or drum oscillation/vibration will result, causing poor planing action and, eventually, tool breakdown.
















Place the blade on the gauge base so that the blade edge is perfectly flush with the inside edge of the gauge plate. Place the adjusting plate on the blade, then simply press in the heel of the adjusting plate flush with the back side of the gauge base and tighten two screws on the adjusting plate. Now slip the heel of the adjusting plate into the drum groove, then fit the drum cover on it. Tighten the three installation bolts evenly and alternately with the socket wrench.

## อุปกรณ์มาตรฐานและส่วนประกอบของเครื่อง













- |                                |                             |                                |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Pointer                     | 2. Cutting depth indication | 3. Knob                        |
| 4. Lock button/Lock-off button | 5. Switch trigger           | 6. Socket wrench               |
| 7. Bolts                       | 8. Drum                     | 9. Planer blade                |
| 10. Drum plate                 | 11. Adjusting plate         | 12. Inside edge of gauge plate |
| 13. Blade edge                 | 14. Screws                  | 15. Heel                       |
| 16. Back side of gauge base    | 17. Gauge plate             | 18. Gauge base                 |
| 19. Planer blade locating lugs | 20. Heel of adjusting plate | 21. Set plate                  |
| 22. Inside ank of gauge plate  | 23. Mini planer blade       | 24. Groove of drum             |



- |                           |                              |                         |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. ตัวชี้                 | 2. ตัวปังซึ่ความลึกของการตัด | 3. ลูกบิด               |
| 4. ปุ่มล็อก               | 5. ไกลวิตซ์                  | 6. ประแจ                |
| 7. สลักเกลี่ย             | 8. ดรัม                      | 9. ใบมีดกบ              |
| 10. แผ่นรองดรัม           | 11. แผ่นบริบบ์               | 12. ขอบด้านในของแผ่นวัด |
| 13. คมมีด                 | 14. ลกรู                     | 15. ฐานด้านล่าง         |
| 16. ด้านหลังของฐานวัด     | 17. แผ่นวัด                  | 18. ฐานวัด              |
| 19. ใบเลื่อยโครงขั้นบันได | 20. แผ่นรองที่ปรับด้วยมือ    | 21. ตั้งรอง             |
| 22. ตัวข้างของแผ่นวัด     | 23. ใบมีดขนาดเล็ก            | 24. ร่องของดรัม         |

25. เครื่องดูดฝุ่น	26. ฝาปิดชิปมาตรฐาน (แบบไม่ครอบ)	27. ส่วนหัว
28. ส่วนปลาย	29. คัมลับ	30. เส้นตัด
31. ลักษณะ	32. เทลี่ยม	33. ไส้รองทรายตามขอบชิ้นงาน
34. กบเหลา	35. นื้อตเกลียว	36. ใบมีด A
37. ใบมีด B	38. คัน D	39. คัน C
40. เครื่องหมายเล็กๆ	41. ฝาครอบชิป	42. ไขควง
43. ฝาประแจถ่าน		

### Standard Accessories and Machine build-in Component Accessories and explanation of general view



## วิธีการประกอบเครื่อง

### คำเตือน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กออกจากเครื่องก่อนที่จะทำความสะอาดตามกับเครื่องมือ

## การติดตั้งใบมีดและการเอาใบมีดออก

### คำเตือน

- ขันลักษณะให้แน่นเพื่อติดตั้งใบมีดให้แน่นเพื่อติดใบมีดเข้ากับเครื่องมือ การติดตั้งใบมีดแบบหลวમอาจทำให้เกิดอันตราย

จึงควรเช็คความถูกต้องของใบมีดอย่างแน่นหนาแล้ว

- ในการติดตั้งหรือการถอดใบมีดควรถือใบมีดอย่างระมัดระวัง ใส่ถุงมือหรือใช้เชือกผ้าหุ้ม เพื่อป้องกันนิ้วและมือของคุณ

- ใช้เฉพาะประแจของ Zinsano ในการถอดหรือการติดตั้งใบมีด หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้การขันเกลียวแน่นมากเกินไป

หรือหกมเกินไปและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

## สำหรับเครื่องมือมีใบมีดแบบธรรมดา

- ในการถอดใบมีดกับออกจากรัม ทำได้โดยคลายเกลียวหัวสานออกจากลักษณะของเกลียวตั้งโดยใช้ประแจไข้ ใบมีดกับและฝ่า

ควรบลัดหลุดออกจากด้วยกัน

- ในการติดตั้งใบมีด ขันดับแรกให้ทำการตัดเศษไม้และลิ่งแปลงปลอกป้อมอกให้หมด และให้ทำการยืดเข้ากับใบมีด โดยการ

ใช้ใบมีดที่มีขนาดและน้ำหนักเท่ากันและใช้ด้วยที่มีความลึก จะทำให้การใส่ไม้ได้ หรือคือเครื่องมือพังในที่สุด

- วางใบมีดบนฐานรัมเพื่อให้ขอบของใบมีดอยู่ตัวกันในของลองแหนบได้อย่างสมบูรณ์ วางแผนปรับแต่งบนใบมีดจากนั้นให้กดส่วน

ล่างของแหนบปรับให้ชิดด้านหลังของฐานรัมและขันลักษณะของฐานรัมด้วยสกรูลงด้วยแรงบิด

ของด้วยกันนั้นควรแนบให้พอดีและขันเกลียวทั้ง3ให้แน่น

## Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

## General Safety Instructions for Electric Tools

This device is exclusively for private use! It is not t for commercial use!

Warning: when working with electrical devices the following prevention and safety Instructions are to be observed to avoid res, electric shocks and physical injuries:


1. Wait for the cutter to stop before setting the tool down. An exposed rotating cutter may engage the surface leading to possible loss of control and serious injury.
  2. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord. Cutting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
  3. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
  4. Rags, cloth, cord, string and the like should never be left around the work area.
  5. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
  6. Use only sharp blades. Handle the blades very carefully.
  7. Be sure the blade installation bolts are securely tightened before operation.
  8. Hold the tool firmly with both hands.
  9. Keep hands away from rotating parts.
  10. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced blade.
  11. Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
  12. Wait until the blade attains full speed before cutting.
  13. Always switch off and wait for the blades to come to a complete stop before any adjusting.
  14. Never stick your finger into the chip chute. Chute may jam when cutting damp wood. Clean out chips with a stick.
  15. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
  16. Always change both blades or covers on the drum, otherwise the resulting imbalance will cause vibration and shorten tool life.
  17. Use only Zinsano blades specified in this manual.
  18. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.

สำหรับเครื่องมือที่มีใบมีดขนาดเล็ก

1. ลอกติบมีดออก หากเครื่องมือถูกใช้งานอยู่ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวของดรัมและฝาครอบดรัมอย่างระมัดระวัง
  - การเอาไปเม็ดออกจากการดรัม ทำได้โดยคลายเกลียวทั้งสามมองจากลักษณะเดิมทั้งโดยใช้ประแจไข้และฝาครอบดรัมจะออกมาพร้อมกับใบเม็ด
  2. การติดตั้งใบเม็ด แนบแผ่นปะรับไว้อย่างหลวมๆเพื่อตั้งแผ่นเข้ากับสกรูPและติดตั้งใบเม็ดบนนาดเล็กบนฐาน ทำให้คุณเม็ดของใบเม็ด
  3. ตั้งแผ่นปะรับบนฐาน ทำให้ใบเม็ดกับเชื่อมติดกันกับแผ่นในส่วนที่เหลือของร่องใบเม็ดขนาดเล็ก จากนั้นกดล่วนล่างของแผ่นปะรับให้เข้ากับด้านหลังของฐานและขันสกรูหัวปืนให้แน่น
  4. เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ใบเม็ดจะต้องเข้ากันกับด้านข้างของภายในฐาน ใบเม็ดกับจะต้องจะต้องเชื่อมติดกับร่องสำหรับใบเม็ดและล่วนล่างของแผ่นปะรับต้องเชื่อมติดกับด้านหลังของฐาน ตรวจสอบการจัดวางตำแหน่งอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้อง
  5. เลื่อนล่วนล่างของแผ่นปะรับเข้าไปในร่องของดรัม
  6. ตั้งฝาครอบดรัมให้อยู่เหนือแผ่นปะรับและขันน็อตสกรูสามหัวทึบเหลี่ยม นั่นจะทำให้มั่นใจว่าจะระหว่างดรัมและแผ่นปะรับ โดยที่ใบเม็ดจะอยู่ในตำแหน่งที่ใบเม็ดกับเชื่อมติดอยู่
  7. การปรับความยามของใบเม็ดจะต้องจัดวางตำแหน่งด้วยตนเองและทำให้ปลายใบเม็ดนั้นสามารถเทียนได้ชัดและมีความเท่ากัน
  8. ขันน็อตสกรูให้แน่นและทำการหมุนดรัมเพื่อตรวจสอบว่าระหว่างปลายใบเม็ดและตัวอุปกรณ์
  9. เช็คความแน่นหนาของสกรูอีกครั้ง
  10. ทำขั้นตอนที่ 1-9 ใหม่อีกครั้ง สำหรับใบเม็ดสีบ

## สำหรับการติดตั้งใบมีดกบที่ถูกต้อง

พื้นผิวที่ทำการลื่นไม่ความหมายและไม่เรียบ จนกว่าจะได้รับการติดตั้งใบมีดกบที่ถูกต้อง จะต้องติดตั้งใบมีดโดยที่ขอบด้านนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่นานกับพื้นผิวของฐานด้านหลัง โดยภาพด้านล่างนี้คือตัวอย่างของการติดตั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม



## Specication

Model	EP75031
Rated Voltage-Frequency	220V~/50Hz
Rated input power	750w
Planing Width	82 mm.
Planing Depth	3 mm.
Shiplapping depth	20 mm.
No-Load speed	17,000 rpm
Overall Length	390 mm.
Net weight	4.6 kg.
Safety Class	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

Note: Due to we have a detailed research and development in ongoing is subject to change without notice.

### Properties

Used for straightening. Wood Sharpener for woodworking

## Instructions before use

1. Should study and follow the instruction manual attached to the machine, including safety precautions before use.
2. Should maintenance tools ready to use regularly.
3. Do not allow children to use the tool and should be kept away from children.
4. Stop using as soon as you find something wrong with the Tools.
5. Do not modify equipment that came with machine the addition of manual species. May cause damage to the machine and not safety.
6. Continuous operation should not overload the machine.
7. Use the right tool for each job type.
8. Research and development of The Company SINGSANGUAN&SONS CO., LTD.is an ongoing task, so specific information in this manual is subject to change without notice.
9. Technical speciations may differ in each country.
10. Recommend the use of accessory or components's Zinsano power tools as indicated in this manual. Using of accessories or other components other than those specied may cause users to get injured. Should the use of accessories or components as indicated.

## Terms of warranty

1. The Company will not responsible if the User removes or modies without the approval of company.
2. Standard accessories are not subject to warranty conditions, such as consumable materials or material that must be replaced for a specied period of time.
3. The Company will not responsible for any damage caused by improper use of the manual or excessive use of the machine.
4. The Company will not responsible for any damage caused by accident or negligence of the User.
5. The company will not responsible for any damage from power supply problem of User that are not up to the standards of the product.
6. The company is not responsible for any damage that is not maintained properly or not follow the instructions in the user manual.

## Symbol

The symbols used for the tool to understand the meaning of the symbols before the operation.



CE Marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of standard regulation.



Double insulation



Read instruction manual carefully



Warning! Danger



Wear safety glasses



Able to turn left and right

## การดำเนินงาน

### ข้อควรระวัง

ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ลูกบิดหมุนอย่างถ�นด์มือและมืออีกข้างวางบนบริเวณสวิตช์ควบคุมในขณะที่เดินเครื่องการไล้ไข้ยันตับแรก วางเครื่องมือไว้บนพื้นผิวส่วนที่แบนของชิ้นงาน กดปุ่มเปิดสวิตช์และถอนกระแท้มีดมีความเร็วสูงสุดจากนั้นค่อยๆ เคลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าข้าๆ ตอนเริ่มไล้ไข้ให้ออกแรงกดไปที่ด้านหน้าของเครื่องมือและด้านหลังของ เครื่องมือหากคุณเยียดชิ้นงานจะทำให้คุณสามารถเลี้ยงชิ้นงานในแนวลาดต่ำได้และทำให้การไล้ไข้่ง่ายขึ้น หากคงความเร็วของกับไฟฟ้าไว้จะไม่ทำให้เชื้อไฟดัด สำหรับการไล้ในพื้นที่ชุมชนสามารถเพิ่มความลึกของการตัดได้หากและหากคุณเสริมลิ้นการไล้แล้วคุณควรลดความลึกของการตัดและค่อยๆ เคลื่อนเครื่องมือให้ช้าลง

## การใส่ขอบ

### ข้อควรระวัง

- ใบมีดควรจะยืน nok มากด้านนอกเล็กน้อย (0.3 มม.-0.6 มม.) มิใช่นั้นจะทำให้เกิดการเหลื่อมและการแห่วงให้ทำการตรวจสอบที่จะตัดลงบนชิ้นงาน ใส่เหลี่ยมเข้าไปในช่องด้านหน้าเครื่องมือและวางแนวใบมีดให้ตรงตามลายเส้นตัดที่ได้วาดไว้ ปรับให้เหลี่ยมล้มผสกน奉ด้านข้างของชิ้นงาน จากนั้นขันสกรูให้แน่น เมื่อเริ่มทำการไล้ไข้ให้ทำการเคลื่อนเครื่องมือพร้อมเหลี่ยมไปบนชิ้นงาน หากไม่ทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดพื้นผิวที่ไม่ลisse ตามโดยความยาวของเหลี่ยมนั้นสามารถยกได้สูงสุดถึง 20 มม. โดยจุดประสงค์ของช่องว่างด้านหน้าเครื่องมือ คือ เพื่อทำให้คุณสามารถเพิ่มความยาวของเหลี่ยม โดยการแนบชิ้นไม้เข้าไปเพิ่มหากเหลี่ยมที่ใช้อยู่ยาไม่พอสำหรับชิ้นงาน

## การเกล่า

ให้จัดแนวร่องเป็นรูปตัว "V" ไว้ที่ฐานด้านหน้าพร้อมกับชิ้นงานและเริ่มไล้ชิ้นงาน

## รายละเอียดในการทำงาน

### ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วก่อนการตรวจสอบและการปรับแต่งเครื่องมือ

## การปรับความลึกของการถ่าย

ในการปรับความลึกของการตัด หมุนลูกบิดด้านหน้าจะมีตัวชี้บอกรถึงระดับความลึกที่เราต้องการ

## การทำงานของสวิตซ์

ข้อควรระวัง

- ก่อนที่จะครอบคลุมเครื่องมือ ต้องตรวจสอบว่าไฟล์วิดีโอนั้นทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และกดกลับไปที่ตำแหน่ง “ ปิด ” เมื่อจะหยุดการทำงานทุกครั้ง

## สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มล็อก

- ในการลดการค้าเครื่องมือ ให้ค่าอย่างดึงไกลวิตช์และปล่อยไกลวิตช์ ขั้นตอนต่อมาดึงไกลวิตช์ไปที่ปุ่มล็อกหลังจากนั้นปล่อยไกลวิตช์ ในการหยุดการล็อก ให้ดึงไกลวิตช์ให้สุดแล้วปล่อยไกลวิตช์

## สำหรับเครื่องมือที่มีปั๊มล็อก-ออฟ

- เพื่อป้องกันการล้วนไกลวิตช์โดยไม่ต้องใจ จึงมีปุ่มล็อก-อพฟื้นมา ในการเดินเครื่องเครื่องมือให้กดปุ่มล็อก-อพ และดึงไกลวิตช์และปล่อยไกลวิตช์ หากยังไม่ได้กดปุ่มล็อก-อพอย่าดึงไกลวิตช์แรงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ลิฟต์พังได้

## การเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น

- สำหรับเครื่องมือที่มีฝาครอบเศษไม้ (แบบกลม)  
เมื่อคุณอย่างที่จะทำการบวนการลสไม้แบบสะอาด ให้ทำการเชื่อมต่อ กับ เส้นเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นของ Zinsano
  - สำหรับเครื่องมือที่มีฝาครอบเศษไม้ (แบบไม่กลม)  
เครื่องดูดฝุ่นของ Zinsano ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับ เครื่องมือที่มีฝาครอบเศษไม้ (แบบไม่กลม) ได้

## การบำรุงรักษา

การซ่อมบำรุง

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดลิฟต์และกดปุ่มเรียบร้อยก่อนที่จะทำการตรวจสอบหรือทำการซ่อมบำรุง
  - ไม่ควรใช้น้ำมัน เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูปหรือทำลายแก๊สoline

## การเหลาใบมีดกบ (เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เป็นมีดธรรมดा)

ควรทำให้ไปมีคุณตลอดเวลาเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรลับไปมีดเพื่อลบรอยแห่งวันและเพิ่มความคมชัดของใบมีดไว้

- อันดับแรก คลายนื้อตที่ยืดเป็นเกลียวทั้ง 2 ข้างออกและเลื่อยมีด A และ B เข้าไป โดยให้ล้มผ้ากับด้าน C และ D จากนั้นขันน็อตที่ยืดทั้ง 2 ข้างให้แน่น
  - แขวนลับมีดไว้ในน้ำประมาณ 2 หรือ 3 นาที ก่อนที่จะลับ ถือใบมีดทั้ง ให้เชื่อมติดกับหินลับเพื่อที่จะได้ลับคมไว้พร้อมกันในขณะเดียวกัน

## การเปลี่ยนแปลงถ่าน

ทำการเปลี่ยนและตรวจสอบแปรรูปถ่านอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนเมื่อแปรรูปถ่านเริ่มถึงขีดจำกัด ควรทำให้แปรรูปถ่านสะอาด โดยที่แปรรูปถ่านทั้งสองครั้งจะเปลี่ยนพร้อมกันและใช้แปรรูปถ่านที่เป็นแบบเดียวกัน ใช้ไขควงในการถอดฝาครอบแปรรูปถ่าน เอาแปรรูปถ่านที่เลือยู่ออก จากนั้นล้างอันใหม่เข้าไปแทนและใส่ฝาครอบกลับไปที่เดิม